取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。*この取扱説明書は大切に保管してください。

F-5C 中継アダプタ

ADH-5FM
対応ケーブル：5C

ご注意　安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。守らずに、破損・事故を起こしたり、けがを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

安全上のご注意

⚠注意 ・ケーブルストリッパーの刃に直接触れないでください。
けがをするおそれがあります。
・圧着工具に指を差し入れないでください。けがをするおそれがあります。

使用上のご注意

⚠注意 ・工具は指定の商品以外には使用しないでください。
工具が破損するおそれがあります。
・電流が流れている所には使用しないでください。事故などの原因になります。

用意するもの

ADH-5FM



ケーブルストリッパー

HT-302A



または

HT-MCS



圧縮工具

HT-551



または

ペンチ



使い方

①カットしたケーブルを加工する。



※ストリッパーの使い方は HT-302A、
HT-MCSの説明書をお読みください。

②加工した同軸ケーブルに真鍮もしくはアルミリングを通す。



③ADH-5FM本体に同軸ケーブルを挿入する。



④圧縮して完成



商品に関するお問い合わせ先

SOLID CABLE　〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16　TEL：0120-98-3400（平日9時～18時）　FAX：06-6222-1282　www.solidcable.com